

广西壮族自治区柳州市水利局

关于广西柳州钢铁集团有限公司屯秋铁矿 水土保持问题限期整改的通知

广西柳州钢铁集团有限公司：

为贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》，进一步推进我市生产建设项目水土保持工作，规范生产建设活动，减少生产建设过程中的水土流失，2024年10月8日，我局会同鹿寨县水利局通过现场抽查、质询、查阅资料的方式，对你公司建设的广西柳州钢铁集团有限公司屯秋铁矿水土保持方案落实情况进行监督检查，检查意见如下：

一、水土保持工作开展情况

建设单位对水土保持工作有一定的认识，在开工前依法编报了水土保持方案。缴纳水土保持补偿费。项目实施过程开展了水土保持监测工作，施工现场采取了部分水土保持措施，已建成的沉砂池、挡土墙、临时苫盖等水土保持设施，对预防和治理工程建设过程中的水土流失起到了一定的作用。

二、抽查检查发现存在的主要问题

(一) 未严格落实水土保持“三同时”制度

1. 9#排土场未设置拦挡、截排水等措施，边坡裸露，平台植被稀疏，存在水土流失隐患。

2. 表土堆放场紧邻排土场，但未落实拦挡、苫盖或绿化措施。

(二) 水土保持监测成果质量有待提高

2024 年第二季度监测季报中采矿场实施浆砌石排水沟 5400m，排土场实施浆砌石排水沟 800m，经现场复核，与实际情况不符。

三、整改意见与建议

(一) 严格按照批复的水土保持方案要求，及时落实各项水土保持措施

1. 严格落实水土保持“三同时”制度，根据批复的水土保持方案，完善排土场及填平区拦挡、截排水及绿化措施。

2. 按照水土保持方案要求加强表土保护措施。

(二) 加强水土保持监测工作

加强水土保持监测现场调查、勘测、成果校审工作，确保监测数据真实、准确。按时报送水土保持监测成果。

四、下一步工作要求

(一) 建设单位应依法落实水土流失防治主体责任，强化水土保持工作组织管理，对照监督检查意见以及水土保持监测指出的问题，采取强有力的措施尽快落实整改工作。及时组织各参建单位对照上述问题全面开展水土保持问题自查工作，督促各参建单位采取有效措施，有效控制水土流失，并加快水土保持措施的实施进度，确保水土保持“三同时”制度落实到位。

(二) 水土保持监测、监理单位应严格按照规程规范要求，切实加强履职，做好水土保持监测、监理工作。

(三) 项目在实施过程中，如主体设计方案、土石方或防治责任范围、水土保持措施等发生重大调整的，应及时按照有关规定向水行政主管部门履行变更审批手续或报备。

(四) 请你单位按照上述整改意见及工作要求，于 2024 年

12月10日前完成整改，并将整改完成情况报告经盖章后报送至柳州市水利局邮箱：lzszszy@163.com、鹿寨县水利局邮箱：lzxsbz@163.com、融安县水利局邮箱：raxsbz@163.com

（五）由鹿寨县水利局、融安县水利局于2024年12月23日前对项目整改情况开展复核，对相关责任单位逾期不整改、整改不到位的要依法依规采取行政处罚措施，并形成书面整改复核情况报告柳州市水利局。

柳州市水利局联系人及电话：莫启忠，0772-2837517。

鹿寨县水利局联系人及电话：覃华林，0772-6813070。

融安县水利局联系人及电话：唐敏鑫，0772-8113463。



（此件公开发布）



抄送：柳州市发展和改革委员会，鹿寨县水利局、融安县水利局